






ALZADO PRINCIPAL




ALZADO POSTERIOR




ALZADO LATERAL IZQUIERDO




ALZADO LATERAL DERECHO






ALZADOS PATIO 1



ALZADOS PATIO 2



ALZADOS PATIO 3



DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE VENTANAS EXISTENTES SEGÚN SU CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO	
	Ventana de doble hoja , int. con carpintería de aluminio + vidrio simple y ext. con carpintería de aluminio + vidrio doble
	Ventana de una hoja con carpintería de aluminio y vidrio doble
	Ventana de doble hoja , int. con carpintería de hierro + vidrio simple y ext. con carpintería de aluminio + vidrio doble
	Ventana de una hoja con carpintería de aluminio + vidrio simple . Está pendiente de instalación una segunda hoja ext. con carpintería de aluminio + vidrio doble
	Ventana de una hoja con carpintería de aluminio + vidrio simple
	Ventana de una hoja con carpintería de hierro + vidrio simple

Canalones y bajantes de PVC a sustituir

E 1:200



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP CONDESA DE FENOSA DE O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)			
Promueve:	XUNTA DE GALICIA	Expte:	ED 43/18 MSRP
Situación: Rúa Calabagueiros nº 1 - 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense)			
Ref. catastral: 5080405PG6958S / 5080404PG6958S			
ESTADO ACTUAL: ALZADOS			Plano nº:
	Miriam Casas Yáñez	arquitecta colegiada nº3732 del COAG	Febrero 2019
	696 315 856	miriamcasas@coag.es	Escala: 1/200
			EA-03