






SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'



SECCIÓN CC'



ALZADO - SECCIÓN DD'

INTERVENCIONES EN VENTANAS

- Sin actuación
- Sustitución de persiana, sustitución y aislamiento de caja de persiana y colocación de tornillo para accionamiento manual.
- Sustitución de persiana, sustitución y aislamiento de caja de persiana y colocación de tornillo para accionamiento manual. Pendiente de la instalación de la doble hoja (encargada fuera del presente proyecto)
- Sustitución de ventana

- Inyección de aislamiento en cámara de aire
- Aislamiento en techo sobre forjado bajo cubierta
- Falsos techos de PYL con luminarias LED empotrables
- Falsos techos de panel acústico (aulas) con luminarias LED empotrables
- Reforma de aseos

E 1:200



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP CONDESA DE FENOSA DE O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)

Promueve: XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL
Expte: ED 43/18 MSRP

Situación: Rúa Calabagueiros nº 1 - 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense)
Ref. catastral: 5080405PG6958S / 5080404PG6958S

ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES SECCIONES

Plano nº: ER-04
Febrero 2019
Escala: 1/200