






SECCIÓN AA'



SECCIÓN BB'



SECCIÓN CC'



ALZADO - SECCIÓN DD'

DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE VENTANAS EXISTENTES SEGÚN SU CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO	
	Ventana de doble hoja , int. con carpintería de aluminio + vidrio simple y ext. con carpintería de aluminio + vidrio doble
	Ventana de una hoja con carpintería de aluminio y vidrio doble
	Ventana de doble hoja , int. con carpintería de hierro + vidrio simple y ext. con carpintería de aluminio + vidrio doble
	Ventana de una hoja con carpintería de aluminio + vidrio simple . Está pendiente de instalación una segunda hoja ext. con carpintería de aluminio + vidrio doble
	Ventana de una hoja con carpintería de aluminio + vidrio simple
	Ventana de una hoja con carpintería de hierro + vidrio simple

E 1:200



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP CONDESA DE FENOSA DE O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE)		
Promueve:	XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL	Expte: ED 43/18 MSRP
Situación: Rúa Calabagueiros nº 1 - 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense) Ref. catastral: 5080405PG6958S / 5080404PG6958S		
ESTADO ACTUAL: SECCIONES		Plano nº: EA-05
	Miriam Casas Yáñez arquitecta colegiada nº9732 del COAG 696 315 856 miriamcasas@coag.es	Febrero 2019 Escala: 1/200