

# REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CEIP CONDESA DE FENOSA O BARCO DE VALDEORRAS - OURENSE



**XUNTA DE GALICIA**

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE  
E FORMACIÓN PROFESIONAL

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Febrero/2019

Miriam Casas Yáñez. Arquitecta colegiada nº3732 do COAG

**unounotes**arquitectura

# INDICE

## **I. MEMORIA**

- 1. MEMORIA DESCRIPTIVA**
- 2. MEMORIA URBANÍSTICA**
- 3. MEMORIA CONSTRUCTIVA**
- 4. CUMPLIMIENTO DEL CTE**
- 5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD**
- 6. ANEXOS A LA MEMORIA**
  - 6.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO
  - 6.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
  - 6.3. CONTROL DE CALIDAD
  - 6.4. ESTUDIO LUMÍNICO
  - 6.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
  - 6.6. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
  - 6.7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
  - 6.8. ACTA DE REPLANTEO PREVIO
  - 6.9. PROGRAMA DE TRABAJOS

## **II. PLIEGO DE CONDICIONES**

## **III. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO**

## **IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

## **V. CERTIFICACIÓN ENÉRGICA**

## **VI. MEDICIONES, PRESUPUESTO Y CUADROS DE PRECIOS**

## **VII. PLANOS**

EA00 SITUACIÓN

EA01 ESTADO ACTUAL: PLANTA BAJA

EA02 ESTADO ACTUAL: PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

EA03 ESTADO ACTUAL: ALZADOS

EA04 ESTADO ACTUAL: SECCIONES

ER01 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN PLANTA BAJA

ER02 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

ER03 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN ALZADOS

ER04 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN SECCIONES

C01 MEMORIA DE CARPINTERÍAS: VENTANAS A SUSTITUIR

C02 MEMORIA DE CARPINTERÍA: INTERVENCIONES EN CAJAS Y PERSIANAS

AC01 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA BAJA 01

AC02 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA BAJA 02

AC03 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA PRIMERA

AC04 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA SEGUNDA

AC05 ESTUDIO DE COLOR: FACHADAS

FTI1 FALSOS TECHOS E ILUMINACIÓN: PLANTA BAJA

FTI2 FALSOS TECHOS E ILUMINACIÓN: PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

DET1 DETALLE DE CERRAMIENTO EXTERIOR

ESS01 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: PARCELA

ESS02 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: NIVELES 0 Y 1

ESS03 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: NIVELES 2 Y 3