



CEIP XULIO CAMBA. VILANOVA DE AROUSA_CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL_ESTADO ACTUAL_PLANTA DE CUBIERTAS_e1:200

- LEYENDA: (Señales de Seguridad)**
- A** CARTEL DE RIESGOS EN GENERAL (Normalizado)
 - B** OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL CASCO DE SEGURIDAD
 - C** PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAL AJENO A LA OBRA
 - D** ADVERTENCIA DE CARGAS EN SUSPENSION

- LEYENDA: (Elementos Protección)**
- 1** CERRAMIENTO OBRA (Valla prefabricada)
 - 2** CERRAMIENTO OBRA (Valla c/mallazo)
 - 3** BARANDILLA PROTECCIÓN VACIADO (c/ malla)
 - 4** APUNTALAMIENTO/ENTIBACIÓN CORTE VACIADO
 - 5** CINTA/CORDÓN BALIZAMIENTO
 - 6** BARANDILLA PROTECCIÓN HUECO
 - 7** BARANDILLA PROTECCIÓN HUECO ESCALERA
 - 8** RED PROTECCIÓN HUECO VERTICAL
 - 9** RED VERTICAL TRABAJOS AL BORDE (desencofrado)
 - 10** PROTECCIÓN TRABAJOS AL BORDE (c/red)
 - 11** PROTEC. TRABAJOS AL BORDE (c/barandilla alta)
 - 12** PROTECCIÓN HUECO ASCENSOR
 - 13** RED PERIMETRAL FORJADO
 - 14** RED PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL
 - 15** PROTECCIÓN HUECO C/MALLAZO
 - 16** PROTECCIÓN HUECO C/MADERA
 - 17** MARQUESINA PROTECCIÓN PEATONAL
 - 18** PLATAFORMA PROTECCIÓN CUBIERTA
 - 19** PROTECCIÓN PASO PEATONAL

- LEYENDA: (Maquinaria y med. auxiliares)**
- 31** GRÚA TORRE
 - 32** MONTA-CARGAS
 - 33** MAQUINILLO
 - 34** ANDAMIO COLGANTE
 - 35** ANDAMIO TUBULAR
 - 36** ANDAMIO BORRIQUETAS
 - 37** PELDAÑO PROVISIONAL
 - 38** TORRETA HORMIGONADO PILARES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN
INTEGRAL DEL CEIP XULIO CAMBA DE VILANOVA DE AROUSA.

