


CEIP XULIO CAMBA. VILANOVA DE AROUSA_CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL_ESTADO ACTUAL_SECCIÓN LONGITUDINAL_e1:200



CEIP XULIO CAMBA. VILANOVA DE AROUSA_CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL_ESTADO ACTUAL_ALZADO NORTE_e1:200



- LEYENDA: (Señales de Seguridad)**
- A CARTEL DE RIESGOS EN GENERAL (Normalizada)
 - B OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL CASCO DE SEGURIDAD
 - C PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAL AJENO A LA OBRA
 - D ADVERTENCIA DE CARGAS EN SUSPENSION
- LEYENDA: (Elementos Protección)**
- 1 CERRAMIENTO OBRA (Valla prefabricada)
 - 2 CERRAMIENTO OBRA (Valla c/malla)
 - 3 BARANDILLA PROTECCIÓN VACIADO (c/ malla)
 - 4 APUNTALAMIENTO/ENTIBACIÓN CORTE VACIADO
 - 5 CINTA/CORDÓN BALIZAMIENTO
 - 6 BARANDILLA PROTECCIÓN HUECO
 - 7 BARANDILLA PROTECCIÓN HUECO ESCALERA
 - 8 RED PROTECCIÓN HUECO VERTICAL
 - 9 RED VERTICAL TRABAJOS AL BORDE (desenclavado)
 - 10 PROTECCIÓN TRABAJOS AL BORDE (c/red)
 - 11 PROTEC. TRABAJOS AL BORDE (c/barandilla alta)
 - 12 PROTECCIÓN HUECO ASCENSOR
 - 13 RED PERIMETRAL FORJADO
 - 14 RED PROTECCIÓN HUECO HORIZONTAL
 - 15 PROTECCIÓN HUECO C/MALLAZO
 - 16 PROTECCIÓN HUECO C/MADERA
 - 17 MARQUESINA PROTECCIÓN PEATONAL
 - 18 PLATAFORMA PROTECCIÓN CUBIERTA
 - 19 PROTECCIÓN PASO PEATONAL
- LEYENDA: (Maquinaria y med. auxiliares)**
- 31 GRÚA TORRE
 - 32 MONTA-CARGAS
 - 33 MAQUINILLO
 - 34 ANDAMIO COLGANTE
 - 35 ANDAMIO TUBULAR
 - 36 ANDAMIO BORRIQUETAS
 - 37 PELDAÑO PROVISIONAL
 - 38 TORRETA HORMIGONADO PILARES

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN
INTEGRAL DEL CEIP XULIO CAMBA DE VILANOVA DE AROUSA.