




EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA ALTA



EDIFICIO PRINCIPAL PLANTA BAJA




EDIFICIO ADMINISTRACIÓN PLANTA SERVICIO




EDIFICIO ADMINISTRACIÓN PLANTA BAJA

ACCESO EDIFICIO ANEXO ALUAS




EDIFICIO VESTIARIOS PLANTA BAJA





EDIFICIO ANEXO ALUAS PLANTA PRIMERA

EDIFICIO ANEXO ALUAS PLANTA BAJA



EDIFICIO GIMNASIO PLANTA BAJA

- ANDAMIO INTERIOR
- PROTECCION ACCESOS
- ANDAMIO EUROPEO EN FACIADA
- ACCESO INUTILIZADO DURANTE LAS OBRAS



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA  
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURILINGÜE DE RIBADAVIA, OURENSE  
ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  
PLANTAS

SS 02