



ALZADO ESTE. ALZADO PRINCIPAL

Limpieza de chapa existente de cubierta, reposición de zonas deterioradas y pintado de chapa.

Sustitución de canalón con piezas especiales de entronque con bajante.

Colocación de nueva verja de protección de cubierta módulo caldera y vestuarios, mediante malla soldada recercada con perfilera galvanizada. Con puerta abatible en el extremo de acceso a cubierta para mantenimiento.

Excavación de roca para ampliación de acceso.

Sustitución de bajantes por unas nuevas de acero prelacado Ø 110 mm. Pintado de pies de bajantes existentes.

Despeje, desbroce y limpieza perimetral en una franja de 2 m

Apertura de gradas exteriores para impermeabilización exterior de muro y colocación de canaleta inclinada de recogida de aguas.

Limpieza de chapa existente de cubierta, reposición de zonas deterioradas y pintado de chapa.

Sustitución de traslúcidos por vidrios laminares 3+3 conservando carpinterías de aluminio existentes

Pintado total de fachadas y reparación puntual de elementos deteriorados.

Pintado de puertas de chapa metálica exteriores e interiores.

ALZADO SUR. ALZADO LATERAL IZQUIERDO

arquitecta
col. 3491
rosario dalama rodríguez
t_ 986845084
m_ 649580881
eMAIL_ charodalama@coag.es

PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MARÍA SOLIÑO
SITUACIÓN: MONTECARRASCO, Nº3, CANGAS DO MORRAZO. PONTEVEDRA
PROMOTOR: SECRETARÍA XERAL TÉCNICA. CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. XUNTA DE GALICIA.
PLANO: ALZADOS PRINCIPAL Y LATERAL IZQUIERDO. ACTUACIONES A REALIZAR. REFORMA

CÓDIGO: PX 1515
FECHA: OCT/15

R05
ESC.: 1/100