


EDIFICIO 1



ACCESO PRINCIPAL
PUERTA EXISTENTE.





ACCESO PRINCIPAL
PUERTA EXISTENTE.




ACCESO CAMIONES
PUERTA EXISTENTE.

PUERTAS PROPUESTA:



DETALLE ZAPATA Y PILAR EXTERIOR



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP VIRXE DO CARME

CEIP VIRXE DO CARME | RÚA DAS ESCOLAS S/N. BURELA, LUGO.

PROMOTOR: Consellería de Educación, Universidade e formación profesional

ARQUITECTA: Laura Prado Rodríguez. colegiada n. 4709 Coag.

ESTADO REFORMADO
DETALLES

PLANO C02

E 1:100

FEBRERO 2019