



ACTUACIONES PROYECTADAS

EXTERIOR:

- AISLAMIENTO TÉRMICO SATE PROSYSTEM DE BAUMIT O EQUIVALENTE
- SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN VENTANAS POR VENTANAS OSCUROBAYENTES, SISTEMA TIPO CORRUSOL O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO O SIMILAR
- SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN PUERTAS CON SISTEMA TIPO MILENINIUM PLUS CORTIZO O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
- V. XX - NOVENALATURA VENTANAS Y PUERTAS NUEVAS
- P. XX - NOVENALATURA VENTANAS Y PUERTAS NUEVAS
- NUEVA CUBERTA INCLINADA
- REPARACIÓN DE CUBERTA PLANA

INTERIOR:

- CIERRE DE CARALZADOS CON AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE 60MM DE ESPESOR Y TRASDOSADO AUTOPORTANTE CONTRA PLACA DE YESO LAMINADO
- NUEVAS MOSQUITERAS
- COLOCACIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS 60x60CM
- SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS INTERIORES POR LUMINARIAS EMPOTRADAS CON LAMPARAS LED REGULABLES
- PINTURA PARAMENTITOS
- ESMALTADO CARPINTERÍAS INTERIORES
- ESMALTADO RADIADORES Y CONDUCTOS INSTALACIONES

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA SEGUNDA		
LOCAL	Superficie útil	Superficie construida
Sala Alcoa	49.21 m <sup>2</sup>	
Aula música	55.39 m <sup>2</sup>	
Aula inglés	55.39 m <sup>2</sup>	
Aula religión	55.48 m <sup>2</sup>	
Aula convivencia	55.49 m <sup>2</sup>	
Almacén 1 P2	8.92 m <sup>2</sup>	
Pasillo P2	120.62 m <sup>2</sup>	
Escalera 01	15.28 m <sup>2</sup>	
Escalera 02	15.28 m <sup>2</sup>	
Aseo 1 P2	6.51 m <sup>2</sup>	
WC 1 P2	17.85 m <sup>2</sup>	
WC 2 P2	17.85 m <sup>2</sup>	
Aseo 2 P2	6.51 m <sup>2</sup>	
Aula plástica	55.39 m <sup>2</sup>	
Laboratorio	55.39 m <sup>2</sup>	
Aula informática	55.46 m <sup>2</sup>	
Aula sin uso	55.49 m <sup>2</sup>	
Almacén 2 P1	8.92 m <sup>2</sup>	
SUPERFICIE TOTAL P. 2		
	679.87 m <sup>2</sup>	812.66 m <sup>2</sup>

P.BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURLINGÜE PEDRO CASELLES  
SITUACIÓN: CAMINO AGRAMONTE, 23. XOVE.  
PROMOTOR:



A.10  
PROYECTO. PLANTA SEGUNDA.

ESC. 1/100

OCTUBRE 2019

ARQUITECTOS: CARMEN FIGUEIRAS LORENZO - MARCO TAPIA LÓPEZ