



ACTUACIONES PROYECTADAS

EXTERIOR

- SUSTITUCIÓN DE CARPIRTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN VENTANAS POR VENTANAS OSCILOBATIENTES, SISTEMA TIPO COR/3500 O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO O SIMILAR
- SUSTITUCIÓN DE CARPIRTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN PUERTAS CON SISTEMA TIPO MILLERUM PLUS CORTEO O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
- LEVANTADO DE REJILLA EXTERIOR DE ALUMINIO EN VENTANAS
- DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO
- RETRADA CELOSÍA
- LEVANTADO CUBIERTA INCLINADA EXISTENTE EN MAL ESTADO
- LEVANTADO CUBIERTA PLANA EXISTENTE EN MAL ESTADO
- RETRADA MOSQUITERAS

VE. XX - NOMENCLATURA VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES EXISTENTES.

INTERIOR

- DESMONTAJE DE CAJÓN DE CAHALZADO DE MADERA
- DEMOLICIÓN FALSO TECHO

CAP. XX - NOMENCLATURA CAHALZADOS

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA PRIMERA		
LOCAL	Superficie útil	Superficie construida
Sala de profesores	34,49 m ²	
Orientación	15,38 m ²	
Aula 1*	55,39 m ²	
Aula 2*	55,39 m ²	
Aula 3*	55,39 m ²	
Aula 4*	55,39 m ²	
Aula 5*	55,39 m ²	
Aula 6*	55,39 m ²	
Almacén 1 P1	8,92 m ²	
Almacén 2 P1	8,92 m ²	
Escalera 01	15,28 m ²	
Escalera 02	15,28 m ²	
Aseo 1 P1	6,51 m ²	
WC 1 P1	17,85 m ²	
Aseo 2 P1	6,51 m ²	
WC 2 P1	17,85 m ²	
Aula 1*	55,39 m ²	
Aula 2*	55,39 m ²	
Aula 3*	55,39 m ²	
Aula 4*	55,39 m ²	
Almacén 1 P1	8,92 m ²	
Almacén 2 P1	8,92 m ²	
SUPERFICIE TOTAL P. 1	711,09 m²	771,54 m²

P.BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURLINGÜE PEDRO CASELLES
SITUACIÓN: CAMINO AGRAMONTE, 23. XOVE.
PROMOTOR:

