



ACTUACIONES PROYECTADAS

EXTERIOR

- SUSTITUCIÓN DE CARRUTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN VENTANAS POR VENTANAS OSCILOBATIENTES, SISTEMA TIPO COR-3500 O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO O SIMILAR
- SUSTITUCIÓN DE CARRUTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN PUERTAS CON SISTEMA TIPO MILLENNIUM PLUS CORTIDO O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
- LEVANTADO DE REJILLA EXTERIOR DE ALUMINIO EN VENTANAS
- DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO
- RETRADA CELOSÍA
- LEVANTADO CUBIERTA INCLINADA EXISTENTE EN MAL ESTADO
- LEVANTADO CUBIERTA PLANA EXISTENTE EN MAL ESTADO
- RETRADA MOSQUITERAS

VE. XX - NOMENCLATURA VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES EXISTENTES.

INTERIOR

- DESMONTAJE DE CAJÓN DE CARPILAZO DE MADERA
- DEMOLICIÓN FALSO TECHO

CAP XX - NOMENCLATURA CARPILAZADOS

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA SEGUNDA		
LOCAL	Superficie útil	Superficie construida
Sala Alcoa	49,21 m ²	
Aula música	55,39 m ²	
Aula inglés	55,39 m ²	
Aula religión	55,48 m ²	
Aula convivencia	55,49 m ²	
Almacén 1 P2	8,92 m ²	
Pasillo P2	120,62 m ²	
Escalera 01	15,28 m ²	
Escalera 02	15,28 m ²	
Aseo 1 P2	6,51 m ²	
WC 1 P2	17,85 m ²	
WC 2 P2	17,85 m ²	
Aseo 2 P2	6,51 m ²	
Aula plástica	55,39 m ²	
Laboratorio	55,39 m ²	
Aula informática	55,46 m ²	
Aula sin uso	55,49 m ²	
Almacén 2 P1	8,92 m ²	
SUPERFICIE TOTAL P. 2	679,87 m²	771,11 m²

P.BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURLINGÜE PEDRO CASELLES
SITUACIÓN: CAMINO AGRAMONTE, 23. XOVE.
PROMOTOR:

