


Leyenda

Chapa simple		
Fibrocemento en fachada con sospecha de amianto		
Revestimiento monocapa		
Mural		
Hormigón visto		

Fotografías



Redacción do proxecto básico e de execución  
para a rehabilitación integral do  
CPI Luís Díaz Moreno de Baralla (Lugo)

5.3. Alzado Actual Oeste  
Escala 1/100  
Data: Abril 2.016

**KENDA**  
urbanismo ingeniería  
y territorio S.L.

Manuel E. López Vázquez  
Arquitecto col.1.508