


#### Leyenda

|   |  |  |
|---|--|--|
| Chapa simple                                    |  |  |
| Fibrocemento en fachada con sospecha de amianto |  |  |
| Revestimiento monocapa                          |  |  |
| Mural   |  |  |
| Hormigón visto                                  |  |  |

#### Fotografías



Redacción do proxecto básico e de execución  
 para a rehabilitación integral do  
 CPI Luís Díaz Moreno de Baralla (Lugo)

5.1.Alzado Actual Este  
 Escala 1/100  
 Data: Abril 2.016

**KENDA**  
 urbanismo ingeniería  
 y territorio S.L.

Manuel E. López Vázquez  
 Arquitecto col.1.508