



Legenda

Chapa simple		
Fibrocemento en fachada con sospecha de amianto		
Revestimiento monocapa		
Mural		
Hormigón visto		

Fotografías

