



ACTUACIONES PROYECTADAS

EXTERIOR

- SUSTITUCIÓN DE CARRUTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN VENTANAS POR VENTANAS OSCILOBATERÍES, SISTEMA TIPO COR-3500 O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO O SIMILAR
- SUSTITUCIÓN DE CARRUTERÍAS EXTERIORES DE ALUMINIO EN PUERTAS CON SISTEMA TIPO MILLENNIUM PLUS CORTIZO O SIMILAR, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
- LEVANTADO DE REJILLA EXTERIOR DE ALUMINIO EN VENTANAS
- DEMOLICIÓN DE CERRAMIEITO
- RETRADA CELOSÍA
- LEVANTADO CUBIERTA INCLINADA EXISTENTE EN MAL ESTADO
- LEVANTADO CUBIERTA PLANA EXISTENTE EN MAL ESTADO
- RETRADA MOSQUITERAS

VE, XX - NOMENCLATURA VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES EXISTENTES

INTERIOR

- DESMONTAJE DE CAJÓN DE CARPALZADO DE MADERA
- DEMOLICIÓN FALSO TECHO

CAP XX - NOMENCLATURA CARPALZADOS

P.BÁSICO Y DE EJECUCIÓN: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP PLURLINGÜE PEDRO CASELLES  
SITUACIÓN: CAMINO AGRAMONTE, 23. XOVE.  
PROMOTOR:



A.04  
ESTADO ACTUAL. CUBIERTA.

ESC. 1/100

OCTUBRE 2019

ARQUITECTOS: CARMEN FIGUEIRAS LORENZO - MARCO TAPIA LÓPEZ