

[illegible]

NOTAS.

Las colas de observación debían estar a 20 cm del suelo.

Los indicadores eléctricos accionados por el objeto debían ser de protección infantil. Los productos de coloración de inyección, como los de tinte, no se permitían. La composición de sus colas o envases debían ser simples y fáciles de usar. En todo caso, la función del producto a la cola debía ser exclusiva y única.

PROYECTO:	BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRERÍA Y CIERRE DE PISTA DEPORTIVA EN C.A.P. "Simón Bolívar",	Octubre 2016
TÍTULO:	INSTALACIONES Electricidad e Iluminación	Plano N°: 1.03
SITUACIÓN:	Rúa Pena Treviña 41 - 32005 Durango	
PROMOTOR:	Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia	1/100-1/50 (A1)
ARQUITECTO:	JAVIER BIGALLO HUELLE , Rúa Habana 23-º C. 36500 Lalín (Pontevedra) Cargando 9292 C.O.M.ª. N.º 11351 COM.ª jbigallo@xanetras móvil: 619327116	1/200-1/100(A3)