



DETALLE ARRANQUE MURO FACHADA



DETALLE SECCIÓN VENTANA TIPO



DETALLE SECCIÓN VENTANA TIPO



DETALLE REMATE LATERAL CON PERFIL DE ALUMINIO





DETALLE ESTANDARD REDART

DETALLE ANCLAJE ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE BAJANTE

DETALLE ENCUENTRO CON CUBIERTA

DETALLE CONDUCTO O VIGA ESTRUCTURA QUE ATRAVIESA FACHADA

Redacción do proxecto básico e de execución para a rehabilitación integral do CPI Luís Díaz Moreno de Baralla (Lugo)

14.1. Sección constructiva. Estado definitivo.

Escala varias
Data:Abril 2.016

KENDA urbanismo ingeniería y territorio S.L.

Manuel E. López Vázquez
Arquitecto col.1.508