



DETALLE ARRANQUE MURO FACHADA



01 Muro base
02 Sistema SATE
03 Estuco flexible + capa de acabado
04 Perfil remate goterón
05 Revestimiento decor - estuco



01 Muro base
02 Mortero de adherencia
03 Aislamiento de placas de poliestileno expandido
04 Mortero Base
05 Estuco flexible + capa de acabado
08 Malla de refuerzo
10 Perfil de arranque de aluminio TIPO 1

DETALLE SECCIÓN VENTANA TIPO



01 Muro base
02 Sistema SATE
03 Estuco flexible + capa de acabado
04 Bandeja vierteaguas solapada a carpintería existente
05 Aislamiento de lana de roca
06 Carpintería existente o nueva



refuerzo de esquina con perfil, malla y goterón incorporado

01 Muro base
02 Mortero de adherencia
03 Aislamiento de placas de poliestileno expandido
04 Mortero Base
05 Estuco flexible + capa de acabado
06 Sistema SATE
07 Malla de refuerzo
08 Malla de estanqueidad
12 Cinta adhesiva neopreno para sellado
13 Aislamiento de lana de roca
14 nuevo vierteaguas fijado con adhesivo o mecánicamente

DETALLE REMATE LATERAL CON PERFIL DE ALUMINIO



01 Muro base
02 Sistema SATE
03 Estuco flexible + capa de acabado
04 Perfil refuerzo, malla y goterón
05 Aislamiento poliestireno cajos
06 Persiana repuesta en cajon existente



01 Muro base
02 Mortero de adherencia
03 Aislamiento de placas de poliestileno expandido
04 Mortero Base
05 Estuco flexible + capa de acabado
08 Malla de refuerzo
12 Cinta adhesiva neopreno para sellado
13 Masilla de estanqueidad
14 Perfil de aluminio para remate de solución

DETALLE SALIDA CONDUCTO VENTILACIÓN



01 Muro base
02 Sistema SATE
03 Estuco flexible + capa de acabado
04 Aislamiento de lana de roca



24 Elemento ventilación existente
25 Nuevo elemento de ventilación adaptado al espesor de aislamiento

01 Muro base
02 Mortero de adherencia
03 Aislamiento de placas de poliestileno expandido
04 Mortero Base
05 Estuco flexible + capa de acabado
06 Malla de refuerzo
12 Cinta adhesiva Neopreno para sellado
22 Conducto tubular que atraviesa la fachada

DETALLE ACABADO CONDUCTOS FACHADA NO REGISTRABLES



01 Muro base
02 Sistema SATE
03 Estuco flexible + capa de acabado



perfil de remate para alojamiento del conducto
min 30mm aislamiento

01 Muro base
02 Mortero de adherencia
03 Aislamiento de placas de poliestileno expandido
04 Mortero Base
05 Estuco flexible + capa de acabado
08 Malla de refuerzo
12 Cinta adhesiva neopreno para sellado

DETALLE REMATE LATERAL SIN PERFIL DE ALUMINIO



01 Muro base
02 Sistema SATE
03 Estuco flexible + capa de acabado



01 Muro base
02 Mortero de adherencia
03 Aislamiento de placas de poliestileno expandido
04 Mortero Base
05 Estuco flexible + capa de acabado
06 Malla de refuerzo
07 Perfil de aluminio
12 Cinta adhesiva neopreno para sellado
13 Masilla de estanqueidad
15 Perfil en "L" de aluminio para remate en esquina

DETALLE DE REMATE EN PETO DE CUBIERTA



01 Sistemas de chapa de conformando peto con goterones
02 Sistema SATE
03 Peto existente
04 Panel aislamiento EPS/PIR/XPS
05 Panel sandwich



11 Cinta de neopreno para sellado
10 Chapa de aluminio de remate
03 Aislamiento de placas de poliestileno expandido
05 Estuco flexible + capa de acabado
04 Mortero Base
02 Mortero de adherencia
01 Muro base
09 Perfil de arranque de aluminio

Redacción do proxecto básico e de execución para a rehabilitación integral do CPI Luís Díaz Moreno de Baralla (Lugo)

14.2. Sección constructiva. Estado definitivo.

Escala varias
Data: Abril 2016

KENDA urbanismo ingeniería y territorio S.L.

Manuel E. López Vázquez
Arquitecto col.l.508