

- ACTUACIONES A REALIZAR EN CUBIERTA DE PISTA:
- 1. SUSTITUCIÓN DE CANALÓN CON PIEZAS ESPECIALES DE ENTRONQUE CON BAJANTE.
  - 2. SUSTITUCIÓN DE BAJANTES POR UNAS NUEVAS DE ACERO PRELACADO Ø 110 MM.
  - 3. PINTADO DE PIES DE BAJANTES EXISTENTES.
  - 4. LIMPIEZA DE CHAPA EXISTENTE DE CUBIERTA, REPOSICIÓN DE ZONAS DETERIORADAS Y PINTADO DE CHAPA.
  - 5. COLOCACIÓN DE LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD CON CABLE DE ACERO INOXIDABLE.

PTE: 11º / 19%

5. LÍNEA DE VIDA. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD


PTE: 11º / 19%

- ACTUACIONES A REALIZAR EN CUBIERTA:
- 1. SUSTITUCIÓN DE CANALÓN CON PIEZAS ESPECIALES DE ENTRONQUE CON BAJANTE.
  - 2. SUSTITUCIÓN DE BAJANTES.
  - 3. PINTADO DE PIES DE BAJANTES EXISTENTES.
  - 4. LIMPIEZA DE CHAPA EXISTENTE DE CUBIERTA, REPOSICIÓN DE ZONAS DETERIORADAS Y PINTADO DE CHAPA.

PTE: 7º / 12%

PTE: 8º / 14%

PLANTA DE CUBIERTAS. PISTA POLIDEPORTIVA Y VESTUARIOS.  
ACTUACIONES A REALIZAR. REFORMA



arquitecta  
col. 3491  
rosario dalama rodríguez  
t. 986845084  
m. 649580881  
eMAIL: charodalama@coag.es

PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES MARÍA SOLÍNO  
SITUACIÓN: MONTECARRASCO, Nº3, CANGAS DO MORRAZO. PONTEVEDRA  
PROMOTOR: SECRETARÍA XERAL TÉCNICA. CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. XUNTA DE GALICIA.  
PLANO: PLANTA DE CUBIERTAS. PISTA POLIDEPORTIVA Y VESTUARIOS  
ACTUACIONES A REALIZAR. REFORMA

CÓDIGO: PX 1515  
FECHA: OCT/15

R04  
ESC.: 1/100