

## **I. MEMORIA**

## **II. PLIEGO DE CONDICIONES**

### **III. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO**

#### **IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

## V. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

## **VI. MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y CUADROS DE PRECIOS**

## VII. PLANOS

## **ÍNDICE DE PLANOS**

EA00 SITUACIÓN

EA01 ESTADO ACTUAL: PLANTA BAJA

EA02 ESTADO ACTUAL: PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

EA03 ESTADO ACTUAL: ALZADOS

EA04 ESTADO ACTUAL: SECCIONES

ER01 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN PLANTA BAJA

ER02 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

ER03 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN ALZADOS

ER04 ESTADO REFORMADO: INTERVENCIONES EN SECCIONES

C01 MEMORIA DE CARPINTERÍAS: VENTANAS A SUSTITUIR

C02 MEMORIA DE CARPINTERÍA: INTERVENCIONES EN CAJAS Y PERSIANAS

AC01 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA BAJA 01

AC02 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA BAJA 02

AC03 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA PRIMERA

AC04 ESTUDIO DE COLOR: PLANTA SEGUNDA

AC05 ESTUDIO DE COLOR: FACHADAS

FTI1 FALSOS TECHOS E ILUMINACIÓN: PLANTA BAJA

FTI2 FALSOS TECHOS E ILUMINACIÓN: PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

DET1 DETALLE DE CERRAMIENTO EXTERIOR

ESS01 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: PARCELA

ESS02 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: NIVELES 0 Y 1

ESS03 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD: NIVELES 2 Y 3