	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL IES LAMA DAS QUENDAS
	CHANTADA
	FECHA: DICIEMBRE DE 2019
	MEMORIAS
01	MEMORIA DESCRIPTIVA
02	MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE INSTALACIONES
03	MEMORIA URBANÍSTICA
04	CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO (CTE)
	04.01. DB-SI. Exigencias básicas de seguridad de incendio
	04.02. DB-SUA. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad
	04.03. DB-HS. Documento Básico de Salubridad
	04.04. DB-HE. Documento Básico de Ahorro de Energía
	04.05. DB-HR. Exigencias Básicas de Protección frente al ruido
	04.06. Certificación de eficiencia energética RD 235/2013. Verificación de requisitos del CTE-HE1.
05	MEMORIA DE ESTRUCTURAS.
	CUMPLIMIENTO SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M
06	CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
07	CUMPLIMIENTO D. 106/2015 SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA DE GALICIA, Y RD 1367/2007 POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003 DE RUIDO
08	CUMPLIMIENTO LEY 8/97 Y D 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN GALICIA; Y D 74/2013 QUE MODIFICA EL 35/2000 PARCIALMENTE
09	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS RD 105/2008
10	JUSTIFICACIÓN DEL RD 486/1997_DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
11	CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD (RD. 1627/1997). Estudio de Seguridad y Salud
	ESS-01. Estudio de seguridad y salud_plantas
	PLIEGO DE CONDICIONES **NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO**
	MEDICIONES Y PRESUPUESTO
	Hoja resumen
	Mediciones y Presupuesto (precios unitarios, auxiliares y descompuestos)
	PLANOS
	ARQUITECTURA
U-01	Plano de situación y catastral.
U-02	Plano urbanístico.
EA-01	Estado actual.Planta baja.
EA-02	Estado actual.Planta alta.
EA-03	Estado actual.Planta de cubiertas.
EA-04	Estado actual.Alzados 1.
EA-05	Estado actual.Alzados 2.
A-01	Estado proyectado. Planta baja.
A-02	Estado proyectado. Planta alta.
A-03	Estado proyectado.Alzados 1_cotas
A-04	Estado proyectado.Alzados 2_cotas
A-05	Estado proyectado. Sección y detalles.
A-06	Estado proyectado.Aseos reformados acotados.
	INSTALACIONES
I-01	Instalación de evacuación aseos reformados.
I-02	Instalación de fontanería aseos reformados.
	COTAS Y SUPERFICIES
C-01	Memoria de carpinterías exteriores. Edificio principal.
C-02	Memoria de carpinterías exteriores. Edificio aulario.
	ESTUDIO DEL COLOR
EC-01	Estudio del color. Planta baja.
EC-02	Estudio del color. Planta alta.
EC-03	Estudio del color en fachadas.

cn=71098811W de Diciembre de 2019
MONTSERRAT MIGUEL
(R: B27340983)
gn=MONTSERRAT
c=ES o=MOMA TALLER
DE ARQUITECTURA SL
2019-12-14 10:35+01'00'

moma TALLER DE ARQUITECTURA S.L.P

Moma Taller de Arquitectura SLP
Miguel Montserrat Prieto, arquitecto
Marcos Failde Guerrero, arquitecto