


 CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA		PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA SITUACIÓN: RÍA MIGUEL RODRÍGUEZ BAPTISTA 22 15960 RIVEIRA (A CORUÑA)
PROYECTO: N°: 04-35-2022 EN EL CEIP O GRUPO RIVEIRA, A CORUÑA	FECHA: DICIEMBRE 2022	N° PLANO: A01
EL ARQUITECTO:	PLANO: PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL	SUSTITUYE A: ESCALA: 1/75 (A3)
<small>FDEZ.-COUTO GÓMEZ, VICENTE arquitecto c/Rubalcaba 30-32 4º 15.402-FERROL TLF. 981.351305 FAX 981.359872</small>		





CONSELLERÍA DE CULTURA
 EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA

PROYECTO: Nº: 04-35-2022 FECHA: DICIEMBRE 2022
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RIVEIRA, A CORUÑA

PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA
 SITUACIÓN: RÍA MIGUEL RODRÍGUEZ BALTISTA 22
 15960 RIVEIRA (A. CORUÑA)


EL ARQUITECTO: PLANO:
PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL

SUSTITUYE A: ESCALA: Nº PLANO:
 1/75 (A3) **A02**




NUEVO ASCENSOR

 CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA		PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA SITUACIÓN: RÍA MIGUEL RODRÍGUEZ BASTISTA 22 15960 RIVEIRA (A CORUÑA)
PROYECTO: N°: 04-35-2022 EN EL CEIP O GRUPO RIVEIRA, A CORUÑA	FECHA: DICIEMBRE 2022	SUSTITUYE A: ESCALA: 1/75 (A3)
EL ARQUITECTO:	PLANO: PLANTA BAJA. PROPUESTA	N° PLANO: A03
<small>FDEZ.-COUTO GÓMEZ, VICENTE arquitecto c/Rubalcaba 30-32 4º 15.402-FERROL TLF. 981.351305 FAX 981.359872</small>		




NUEVO ASCENSOR

 CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA		PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA SITUACIÓN: RUA MIGUEL RODRIGUEZ BALTISTA 22 15960 RIVEIRA (A CORUÑA)
PROYECTO: N°: 04-35-2022 EN EL CEIP O GRUPO RIVEIRA, A CORUÑA	FECHA: DICIEMBRE 2022	SUSTITUYE A: ESCALA: 1/75 (A3) N° PLANO: A04
EL ARQUITECTO:	PLANO: PLANTA PRIMERA. PROPUESTA	
<small>FDEZ.-COUTO GÓMEZ, VICENTE arquitecto c/Rubalcaba 30-32 4º 15.402-FERROL TLF. 981.351305 FAX 981.359872</small>		




PLANTA PRIMERA

- 1. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE.
- 2. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE RECOLOCA.
- 3. LUMINARIA DE EMERGENCIA QUE SE RECOLOCA.
- 4. EXTINTOR EXISTENTE QUE SE RECOLOCA (SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR)
- 5. RADIADOR EXISTENTE QUE SE PINTA Y RECOLOCA.
- 6. MECANISMOS QUE CAMBIAN DE POSICIÓN.
- 7. ARMARIO RACK QUE SE MANTIENE CON PLETINAS DE CUELQUE AL TECHO.
- 8. DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO PARA RECOLOCACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
- 9. DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA.
- 10. TRASLADO DE PUERTA.
- 11. CAMBIO DE APERTURA DE PUERTA.
- 12. DEMOLICIÓN TOTAL DE FALSO TECHO Y PARCIAL DE SOLADO DE TERRAZO



PLANTA BAJA

- 1. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE Y SE RECOLOCA.
- 2. RECOLOCACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EXISTENTE.
- 3. MECANISMO/INTERRUPTOR EXISTENTE QUE SE ANULA.
- 4. PUNTO DE AGUA/GRIFO QUE SE MANTIENE.
- 5. LLAVE DE CORTE QUE SE TRASLADA.
- 6. TOMA DE AGUA QUE SE MODIFICA.
- 7. RADIADOR QUE CAMBIA DE POSICIÓN.
- 8. DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO Y SUELO DE TERRAZO/GRES
- 9. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE.
- 10. MECANISMO/INTERRUPTOR EXISTENTE QUE SE MANTIENE.
- 11. RECOLOCACIÓN DE TOALLERO Y JABONERA.
- 12. DEMOLICIÓN DE TABIQUE I/PUERTA (SE INDICA EN COLOR ROJO Y NUMERACIÓN)
- 13. TRASLADO DE PUERTA (SE INDICA EN COLOR ROJO Y NUMERACIÓN)
- 14. RETIRADA DE SANITARIOS (ASEOS INFANTILES)
- 15. CAMBIO DE APERTURA DE PUERTA.
- 16. DEMOLICIÓN DE ALICATADO EXISTENTE
- 17. RETIRADA DE LA VENTANA SUPERIOR (SITUADA EN PLANTA BAJA)
- DEMOLICIÓN TOTAL DE FALSO TECHO Y PARCIAL DE SUELO DE TERRAZO
- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE
- DEMOLICIÓN DE FORJADO EXISTENTE
- DEMOLICIONES Y TRASLADO DE CARPINTERÍA



SECCIÓN A-A


SE INDICAN EN COLOR ROJO, TANTO EN PLANTA COMO EN SECCIÓN, LAS ACTUACIONES QUE SE REALIZAN: DEMOLICIONES, ACOPIOS, SUSTITUCIONES; DE FORMA QUE SE PUEDA IDENTIFICAR FÁCILMENTE EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR.

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA

PROYECTO: Nº: 04-35-2022 FECHA: DICIEMBRE 2022 PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA SITUACIÓN: RUA MIGUEL RODRÍGUEZ BAUTISTA 22 15860 RIVEIRA (A CORUÑA)


EL ARQUITECTO: PLANO: PLANTAS Y SECCIÓN. ESTADO ACTUAL SUSTITUYE A: ESCALA: 1/50 (A3) Nº PLANO: A05

FDEZ.-COUTO GÓMEZ, VICENTE arquitecto c/Rubalcaba 30-32 4º 15.402-FERROL TLF. 981.351305 FAX 981.359872



PLANTA PRIMERA


- 1. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE.
- 2. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE RECOLOCA.
- 3. LUMINARIA DE EMERGENCIA QUE SE RECOLOCA.
- 4. EXTINTOR EXISTENTE QUE SE RECOLOCA (SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR)
- 5. RADIADOR EXISTENTE QUE SE PINTA Y RECOLOCA.
- 6. MECANISMOS QUE CAMBIAN DE POSICIÓN.
- 7. ARMARIO RACK QUE SE MANTIENE CON PLETINAS DE CUELQUE AL TECHO.
- 8. RENOVACIÓN DE FALSO TECHO
- 9. TRASLADO DE PUERTA
- 10. CAMBIO DE APERTURA DE PUERTA.
- 11. ACABADO PINTADO
- 12. EJECUCIÓN DE TRAMO DE TABIQUE DIVISORIO.



PLANTA BAJA

- 1. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE Y SE RECOLOCA.
- 2. RECOLOCACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EXISTENTE.
- 3. CAMBIO DE APERTURA DE PUERTA
- 4. PUNTO DE AGUA/GRIFO QUE SE MANTIENE.
- 5. LLAVE DE CORTE QUE SE TRASLADA.
- 6. TOMA DE AGUA QUE SE MODIFICA.
- 7. RADIADOR QUE SE PINTA Y CAMBIA DE POSICIÓN.
- 8. RENOVACIÓN DE FALSO TECHO
- 9. LUMINARIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE.
- 10. MECANISMO/INTERRUPTOR EXISTENTE QUE SE MANTIENE.
- 11. RECOLOCACIÓN DE TOALLEROS Y JABONERA.
- 12. RECOLOCACIÓN DE PUERTA (SE INDICA EN COLOR ROJO Y NUMERACIÓN)
- 13. COLOCACIÓN DE NUEVOS SANITARIOS (ASEOS INFANTILES)
- 14. ALICATADO HASTA UNA ALTURA DE 2,00 M, Y PINTADO HASTA EL FT.
- 15. ACABADO PINTADO.
- DEMOLICIÓN TOTAL DE FALSO TECHO Y PARCIAL DE SUELO DE TERRAZO
- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE
- FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO CM. NERVIOS INTERMEDIOS DE HORMIGÓN LOSAS DE HORMIGÓN

SIA - SÍMBOLO DE ACCESIBILIDAD, SUA 9 CTE, UNE 41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3,2 MM.



SECCIÓN A-A

SE INDICAN EN COLOR ROJO, TANTO EN PLANTA COMO EN SECCIÓN, LAS ACTUACIONES QUE SE REALIZAN: DEMOLICIONES, ACOPIOS, SUSTITUCIONES; DE FORMA QUE SE PUEDA IDENTIFICAR FÁCILMENTE EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR.

SE INDICAN EN COLOR ROJO, TANTO EN PLANTA COMO EN SECCIÓN, LAS ACTUACIONES QUE SE REALIZAN: DEMOLICIONES, ACOPIOS, SUSTITUCIONES; DE FORMA QUE SE PUEDA IDENTIFICAR FÁCILMENTE EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR.



CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA



PROYECTO: Nº: 04-35-2022 FECHA: DICIEMBRE 2022
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR EN EL CEIP O GRUPO RIVEIRA, A CORUÑA

PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA SITUACIÓN: RÍA MIGUEL RODRÍGUEZ BAUTISTA 22 15860 RIVEIRA (A CORUÑA)



EL ARQUITECTO: PLANO: **PLANTAS Y SECCIÓN. PROYECTO**

SUSTITUYE A: ESCALA: Nº PLANO: 1/50 (A3) **A06**



SECCIÓN 1



- ☒ NERVIOS DE HA 12x15 4#12 c#8/30 CM
- SIA SIA - SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD, SUA 9 CTE, UNE 41501:2002. TACTO VISUAL. 170x170x3,2 MM.
- R.V. REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO



SECCIÓN 2



NIVEL DEL TERRENO SEGÚN PROYECTO ORIGINAL

NIVEL DE APOYO DE CIMENTACIÓN SEGÚN PROYECTO ORIGINAL

NOTA ACLARATORIA.- SE HA ADOPTADO LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR CON FOSO REDUCIDO CONSIDERANDO QUE ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA RESOLVER LAS INTERFERENCIAS CON LA CIMENTACIÓN EXISTENTE.

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA


PROYECTO: Nº: 04-35-2022 FECHA: DICIEMBRE 2022
SITUACIÓN: RUA MIGUEL RODRÍGUEZ BAUTISTA 22 15980 RIVEIRA (A CORUÑA)

PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA


EL ARQUITECTO: PLANO: ASCENSOR. ESPECIFICACIONES 1 SUSTITUYE A: ESCALA: 1/50 (A3) Nº PLANO: A07

FDEZ.-COUTO GÓMEZ, VICENTE arquitecto c/Rubalcaba 30-32 4º 15.402-FERROL TLF. 981.351305 FAX 981.359872


PLANTA DE HUECO 1:10





GANCHOS EN TECHO 1:10




CARGAS EN FOSO 1:10








ACTUACIONES




FORJADO SUELO DE PLANTA PRIMERA (VER PLANO E04)



FORJADO DE SUELO DE PLANTA BAJA

-  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE
-  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN NUEVO ASCENSOR
-  FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO CM. NERVIOS INTERMEDIOS DE HORMIGÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
VER PLANOS DE ESTRUCTURA E04



CIMENTACIÓN (VER VLANO E04)

NOTA ACLARATORIA.- SE HA ADOPTADO LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR CON FOSO REDUCIDO CONSIDERANDO QUE ES LA MEJOR SOLUCIÓN PARA RESOLVER LAS INTERFERENCIAS CON LA CIMENTACIÓN EXISTENTE.





CONSELLERÍA DE CULTURA
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA

PROYECTO: Nº: 04-35-2022 FECHA: DICIEMBRE 2022
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR
EN EL CEIP O GRUPO RIVEIRA, A CORUÑA




PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA
SITUACIÓN: RÍA MIGUEL RODRÍGUEZ BAUTISTA 22
15980 RIVEIRA (A CORUÑA)

EL ARQUITECTO: PLANO:
ESTRUCTURAS 1. PROPUESTA

SUSTITUYE A: ESCALA: Nº PLANO:
1/50 (A3) E03



APOYO LOSA SUPERIOR EN MUROS DE CARGA DE MURO DE FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO e=12 CM.




ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

VIDA ÚTIL NOMINAL DEL EDIFICIO : 50 AÑOS
NIVEL DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN : NORMAL

ELEMENTO ESTRUCTURAL	CLASE DE EXPOSICIÓN	HORMIGÓN			RECUBRIMIENTO NOMINAL (mm)			ACERO	
		TIPO	NIVEL DE CONTROL	ESTADÍSTICO	SUPERIOR	LATERAL	INFERIOR	TIPO	EXIGENCIA
CIMENTACION	XC2	HA-25/B/30	ESTADÍSTICO	30	30	30	BARRAS: B 500 S	MARCADO CE O	
MUROS	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	30	-	B 500 S	DISTINTIVO DE CALIDAD	
PILARES	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-	MALLAS: B 500 S	DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO	
VIGAS	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	25	30	30			
FORJADOS	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	25	30	30			
OTROS									

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

LAS ARMADURAS SE APOYARAN SOBRE SEPARADORES SEGÚN EHE
LOS SOLAPES NO INDICADOS SERÁN DE 40 DIÁMETROS
LAS DIVERSAS COTAS Y DIMENSIONES DEBERÁN SER VERIFICADAS CON LA ARQUITECTURA
LAS POSIBLES DISCREPANCIAS ENTRE PLANOS DEBERÁN SER RESUELTAS POR LA D.F.



CIMENTACIÓN E 1/25


XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES. XUNTA DE GALICIA

PROYECTO: Nº: 04-35-2022 FECHA: DICIEMBRE 2022
SITUACIÓN: RUA MIGUEL RODRIGUEZ BAUTISTA 22 15980 RIVEIRA (A CORUÑA)

PROPIETARIO: CONSELLERÍA DE CULTURA


EL ARQUITECTO: PLANO: ESTRUCTURAS 2. PROPUESTA SUSTITUYE A: ESCALA: 1/50 (A3) Nº PLANO: E04

FDEZ.-COUTO GÓMEZ, VICENTE arquitecto c/Rubalcaba 30-32 4º 15.402-FERROL TLF. 981.351305 FAX 981.358972



PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO

-  1. RECOLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO DE A.F. A.C.S. Y PROLONGACIÓN DE TUBERÍAS.
-  2. ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE TRES INODOROS; CONEXIÓN A BAJANTE EXISTENTE.
-  3. RECOLOCACIÓN DE TOMA DE AGUA Y ACOMETIDA DE INODOROS A BAJANTES DE LA RED DE SANEAMIENTO.
-  4. PUNTOS DE AGUA/GRIFOS QUE SE MANTIENEN.
-  5. GRIFO QUE MANTIENE SU POSICIÓN.
-  6. RECOLOCACIÓN DE REGILLA DE VENTILACIÓN



PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL

-  1. RECOLOCACIÓN DE LLAVE DE PASO DE A.F. A.C.S. Y PROLONGACIÓN DE TUBERÍAS.
-  2. ANULACIÓN DE TOMA DE AGUA Y ACOMETIDA DE INODOROS A BAJANTES DE LA RED DE SANEAMIENTO.
-  3. ANULACIÓN DE TOMA DE AGUA Y ACOMETIDA DE LAVABO A LA RED DE SANEAMIENTO.
-  4. PUNTOS DE AGUA/GRIFOS QUE SE MANTIENEN.
-  5. ACOPIO Y RECOLOCACIÓN DE TRES INODOROS (ASEOS INFANTILES)
-  6. ENTRONQUE DE INODOROS CON LA BAJANTE DE LA RED DE SANEAMIENTO.
-  7. GRIFO QUE MANTIENE SU POSICIÓN.
-  8. CAMBIO DE POSICIÓN DE REGILLA DE VENTILACIÓN.
-  9. INODORO QUE SE ELIMINA