

HOJA EN BLANCO

INDICE DE PLANOS

A01.	SITUACION.
A02.	DESLINDE
A03.	ESTADO ACTUAL – PLANTA BAJA.
A04.	ESTADO ACTUAL – PLANTA PRIMERA.
A05.	ESTADO ACTUAL – PLANTA SEGUNDA.
A06.	ESTADO ACTUAL – PLANTA CUBIERTAS.
A07.	ESTADO ACTUAL – ALZADOS I.
A08.	ESTADO ACTUAL – ALZADOS II.
A09.	ESTADO ACTUAL – SECCIONES.
A10.	ESTADO REFORMADO – PLANTA BAJA.
A11.	ESTADO REFORMADO – PLANTA PRIMERA.
A12.	ESTADO REFORMADO – PLANTA SEGUNDA.
A13.	ESTADO REFORMADO – PLANTA CUBIERTAS.
A14.	ESTADO REFORMADO – ALZADOS I.
A15.	ESTADO REFORMADO – ALZADOS II.
A16.	ESTADO REFORMADO – SECCIONES.
A17.	ESTADO REFORMADO – DETALLE DE ACABADOS.
A18.	ESTADO REFORMADO – MEMORIA DE CARPINTERIA.
I01.	FONTANERIA – PLANTA BAJA.
I02.	FONTANERIA – PLANTA PRIMERA.
I03.	FONTANERIA – PLANTA SEGUNDA.
I04.	FONTANERIA – ESQUEMA GENERAL.
I05.	ELECTRICIDAD – PLANTA BAJA.
I06.	ELECTRICIDAD – PLANTA SEGUNDA.
I07.	ELECTRICIDAD – ESQUEMAS UNIFILARES.
I08.	ELECTRICIDAD – CUADROS.
I09.	CONTRA-INCENDIOS – PLANTA BAJA.
I10.	CONTRA-INCENDIOS – PLANTA PRIMERA.
I11.	CONTRA-INCENDIOS – PLANTA SEGUNDA.
I12.	CONTRA-INCENDIOS – CUADROS.
I13.	CALEFACCION – SALA DE CALDERAS.
I14.	CALEFACCION – PLANTA SEGUNDA.
I15.	CALEFACCION – CUADROS.
I16.	SANEAMIENTO – PLANTA SEGUNDA.

- I17. SANEAMIENTO – PLANTA CUBIERTAS/COLECTORES.
- E01. CIMENTACION.
- E02. REFUERZO PLANTA SEGUNDA/DISTRIBUCION DE PALOMEROS.
- E03. ESCALERA.
- E04. CUADRO DE PILARES.
- E05. FORJADO TECHO PLANTA SEGUNDA.
- E06. FORJADO TECHO CUARTO INSTALACIONES.
- E07. DESPIECE DE VIGAS I.
- E08. DESPIECE DE VIGAS II.
- E09. ESTRUCTURA ESCALERA DE EMERGENCIA.
- ESH01. SEGURIDAD Y SALUD. IMPLANTACION.
- ESH02. SEGURIDAD Y SALUD.. HORMIGONADO SUELO P.2.
- ESH03. SEGURIDAD Y SALUD.. HORMIGONADO TECHO P.2
- ESH04. SEGURIDAD Y SALUD.. ALBAÑILERIA SUELO P.2.
- ESH05. SEGURIDAD Y SALUD.. ALBAÑILERIA TECHO P.2.
- ESH06. SEGURIDAD Y SALUD.. CUBIERTA.

En Vigo, julio de 2016
El Arquitecto:

Fdo.: Faustino Mena Mur.