

II. PLANOS

ÍNDICE DE PLANOS

SITUACIÓN

S.01 SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y URBANIZACIÓN. NORMATIVA URBANÍSTICA

ESTADO ACTUAL-ARQUITECTURA

EA-A.01 PLANTA BAJA. SUPERFICIES. COTAS
EA-A.02 PLANTA PRIMERA. SUPERFICIES. COTAS
EA-A.03 PLANTA SEGUNDA. SUPERFICIES. COTAS
EA-A.04 PLANTA DE CUBIERTAS. SUPERFICIES. COTAS
EA-A.05 ALZADOS
EA-A.06 ALZADOS PATIO INTERIOR Y SECCIONES

ESTADO ACTUAL- ILUMINACIÓN INTERIOR

EA-IL.01 PLANTA BAJA. ILUMINACIÓN INTERIOR
EA-IL.02 PLANTA PRIMERA. ILUMINACIÓN INTERIOR
EA-IL.03 PLANTA SEGUNDA. ILUMINACIÓN INTERIOR

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVISTAS

DEM.01 PLANTA BAJA
DEM.02 PLANTA PRIMERA
DEM.03 PLANTA SEGUNDA
DEM.04 PLANTA CUBIERTAS_ ALZADOS PATIO INTERIOR
DEM.05 ALZADOS

ARQUITECTURA

A.01 PLANTA BAJA. SUPERFICIES
A.02 PLANTA PRIMERA. SUPERFICIES
A.03 PLANTA SEGUNDA. SUPERFICIES
A.04 PLANTA DE CUBIERTAS
A.05 ALZADOS
A.06 ALZADOS PATIO INTERIOR Y SECCIONES

CARPINTERÍAS EXTERIORES

CE.01 CARPINTERÍAS EXTERIORES
CE.02 CARPINTERÍAS EXTERIORES

CONSTRUCCIÓN

C.01 DETALLES CONSTRUCTIVOS

ILUMINACIÓN INTERIOR

IL.01 PLANTA BAJA. ILUMINACIÓN INTERIOR_FALSO TECHO
IL.02 PLANTA PRIMERA. ILUMINACIÓN INTERIOR_FALSO TECHO
IL.03 PLANTA SEGUNDA. ILUMINACIÓN INTERIOR_FALSO TECHO

INSTALACIONES CALEFACCIÓN

- IC.01** PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL.
- IC.02** PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL.
- IC.03** PLANTA SEGUNDA. ESTADO ACTUAL.
- IC.04** PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO.
- IC.05** PLANTA CUBIERTA. ESTADO REFORMADO.
- IC.06** PABELLÓN. ESTADO REFORMADO.
- IC.07** ESQUEMA DE PRINCIPIO
- IC.08** INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- IC.09** GAS NATURAL.

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

- ESS.01** SITUACIÓN
- ESS.02** PLANTA BAJA Y PRIMERA
- ESS.03** PLANTA SEGUNDA Y CUBIERTAS
- ESS.04** ALZADOS

Sada. Febrero 2019
Fdo. La Arquitecta

Dña. Lucía Pérez García