

ÍNDICE DE PLANOS

URBANISMO

U01. Urbanismo. Situación escala 1/2000 y 1/400

ESTADO ACTUAL

EA01. Estado Actual. Planta Baja	escala 1/125
EA02. Estado Actual. Planta Primera	escala 1/125
EA03. Estado Actual. Planta Segunda	escala 1/125
EA04. Estado Actual. Planta de Cubierta	escala 1/125
EA05. Estado Actual. Planta Baja acotada	escala 1/125
EA06. Estado Actual. Planta Primera acotada	escala 1/125
EA07. Estado Actual. Planta Segunda acotada	escala 1/125
EA08. Estado Actual. Alzados y secciones	escala 1/125
EA09. Estado Actual. Memoria de Carpinterías	escalas 1/100 y 1/150
EA10. Estado Actual. Instalación de Iluminación_P.B.	escala 1/125
EA11. Estado Actual. Instalación de Iluminación_P.1º	escala 1/125
EA12. Estado Actual. Instalación de Iluminación_P.2º	escala 1/125
EA13. Estado Actual. Instalación de Fontanería_P.B.	escala 1/125
EA14. Estado Actual. Instalación de Fontanería_P.1º	escala 1/125
EA15. Estado Actual. Instalación de Fontanería_P.2º	escala 1/125
EA16. Estado Actual. Instalación de Calefacción_P.B.	escala 1/125
EA17. Estado Actual. Instalación de Calefacción_P.1º	escala 1/125
EA18. Estado Actual. Instalación de Calefacción_P.2º	escala 1/125
EA19. Estado Actual. Instalación de Calefacción_ Secciones	escala 1/125
EA20. Estado Actual. Instalación de Calefacción_ Secciones	escala 1/125
EA21. Arquitectura Actual. Edificio Salón de Actos	escala 1/200 y 1/125


ESTADO REFORMADO

ER01. Estado Reformado. Planta Baja	escala 1/125
ER02. Estado Reformado. Planta Primera	escala 1/125
ER03. Estado Reformado. Planta Segunda	escala 1/125
ER04. Estado Reformado. Planta de Cubierta	escala 1/125
ER05. Estado Reformado. Planta Baja acotada	escala 1/125
ER06. Estado Reformado. Planta Primera acotada	escala 1/125
ER07. Estado Reformado. Planta Segunda acotada	escala 1/125
ER08. Estado Reformado. Alzados y secciones	escala 1/125
ER09. Estado Reformado. Memoria de Carpinterías	escalas 1/100 y 1/150
ER10. Estado Reformado. Memoria de obras de reforma	escala 1/150
ER11. Estado Reformado. Instalaciones contra incendios_P.B.	escala 1/125
ER12. Estado Reformado. Instalaciones contra incendios_P.1º	escala 1/125

ER13. Estado Reformado. Instalaciones contra incendios_P.2º	escala 1/125
ER14. Estado Reformado. Instalación de Iluminación_P.B.	escala 1/125
ER15. Estado Reformado. Instalación de Iluminación_P.1º	escala 1/125
ER16. Estado Reformado. Instalación de Iluminación_P.2º	escala 1/125
ER17. Estado Reformado. Instalación de Fontanería_P.B.	escala 1/125
ER18. Estado Reformado. Instalación de Fontanería_P.1º	escala 1/125
ER19. Estado Reformado. Instalación de Fontanería_P.2º	escala 1/125
ER20. Estado Reformado. Instalación de Calefacción_P.B.	escala 1/125
ER21. Estado Reformado. Instalación de Calefacción_P.1º	escala 1/125
ER22. Estado Reformado. Instalación de Calefacción_P.2º	escala 1/125
ER23. Estado Reformado. Instalación de Calefacción_Sección	escala 1/125
ER24. Estado Reformado. Sala de calderas	escala 1/125
ER25. Estado Reformado. Instalación de electricidad	s/n
ER26. Estado Reformado. Detalles constructivos	escala 1/20
ER27. Arquitectura Reformada . Edificio Salón de Actos	escala 1/200 y 1/125
ER28. Zona ampliada Salón de actos	escala 1/25, 1/50 y 1/75

Pontevedra, a Marzo de 2019

La arquitecta,



Natalia Vidal Soliño