



| Planta Primera | | | |
|---------------------|----------------------|---|----------------------|
| Local | Superficie Útil (m²) | | Superficie Útil (m²) |
| Aula 15 | 79.44 | Aula 27 | 13.64 |
| Armario 1 (Aula 15) | 2.29 | Aula 22 | 79.33 |
| Armario 2 (Aula 15) | 2.84 | Armario 1 (Aula 22) | 3.45 |
| Despacho 12 | 8.91 | Armario 2 (Aula 22) | 2.56 |
| Aula 16 | 61.99 | Despacho 13 | 11.16 |
| Aula 17 | 63.32 | Aula 23 | 52.48 |
| Aula 18 | 63.32 | Armario 2 (Aula 23) | 2.94 |
| Aula 19 | 62.33 | Aula 24 | 55.86 |
| Aula 20 | 62.33 | Aula 25 | 53.51 |
| Aula 21 | 61.99 | Aula 26 | 55.02 |
| Pasillo P1º | 225.61 | Escalera P1º | 20.90 |
| Baños 04 | 16.74 | Taller 1 + Estancias P1º (zona no intervención) | 167.86 |
| Baños 05 | 16.41 | Taller 2 + Estancias P1º (zona no intervención) | 162.52 |
| TOTALES | | | 1.408,75 |

| ACTUACIONES PREVIAS | |
|---------------------|---|
| Actuación 11: | Demolición completa baño 04 (tabiques, solado, paramentos verticales) |
| Actuación 12: | Demolición completa baño 05 (tabiques, solado, paramentos verticales) |
| Actuación 15: | Retirada de luminarias existentes |

| SUPERFICIE UTIL PROYECTO | |
|--------------------------|-------------|
| Planta Baja: | 2.573,29 m² |
| Planta Primera: | 1.408,75 m² |
| Planta Segunda: | 964,56 m² |

| NUMERO DE LUMINARIAS A SUSTITUIR | |
|----------------------------------|--------|
| Planta Baja: | 196 ud |
| Planta Primera: | 108 ud |
| Planta Segunda: | 113 ud |

ACV

Estudio de Arquitectura
Castro Vázquez

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL IES MURALLA DE LUGO

TÍTULO: ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA
ARQUITECTO: José Manuel Castro Vázquez [Doctor]

FECHA:
FEBRERO 2019

SITUACIÓN:
Rúa Angelo Calacal s/n, 27003 Lugo

PROMOTOR:
Consejería de Educación, Universidade e
Formación Profesional. XUNTA DE GALICIA

Escala: 1/125

Revisión: 1

Plan: EA-02

T: 679128099 | e: castrovazquez@coag.es | www.castrovazquez.es | Rúa Rei don García nº79, 5ºA, Lugo 27003